



WWW.ALGORITMOSTEM.IT

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATICS

Appunti Motore Asincrono

IIS2 - ELETTRONICA

rev.0.9 - 02 set 2023

Draft version

Appunti in formato bozza, intesi esclusivamente di ausilio alle lezioni, che le integrano nelle descrizioni e nei ragionamenti su quanto viene riportato in queste pagine.

Licenza Creative Commons
CCBYNCND.

È consentita la condivisione del documento originale a condizione che non venga modificato né utilizzato a scopi commerciali, sempre attribuendo la paternità dell'opera all'autore


campo rotante (es con 2 fessi)

nello stesso due bobine vengono alimentate da correnti sinusoidali spinte nel tempo di 90° .

In tali condizioni si genera un campo rotante

$$B_A = B_H \cos(\omega t) = B_H \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$B_C = B_H \sin(\omega t)$$



$$\omega = \frac{2\pi f}{P} \left[\frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$$

$$= \frac{60f}{P} \left[\frac{\text{giri}}{\text{min}} \right]$$


con P n° di
corri polari $\odot \oplus$
(nell'esempio $P=2$)

$$t=0 \quad \cos \phi = 1 \\ \sin \phi = 0$$

$$t=\frac{T}{4} \quad \cos(\omega \frac{T}{4}) = 0 \\ \sin(\omega \frac{T}{4}) = 1$$

$$t=\frac{T}{2} \quad \cos(\omega \frac{T}{2}) = -1 \\ \sin(\omega \frac{T}{2}) = 0$$

$$t=\frac{3}{4}T \quad \cos(\omega \cdot \frac{3}{4}T) = 0 \\ \sin(\omega \cdot \frac{3}{4}T) = -1$$



Vincolo di funzionamento



α = sfasamento tra le tensioni di alimentazione


CIRCUITO EQUIVALENTE

Per costruzione, il motore è una macchina trifase di tipo simmetrico ed equilibrato, quindi è sufficiente studiare il comportamento di una sola fase.

Consideriamo il rotore fermo e gli avvolgimenti rotori aperti

1) HP rotore fermo, avvolgimenti rotori aperti

Con queste ipotesi il motore si comporta come un trasformatore,




$$E_1 = K_1 N_1 f \phi$$

n. fasi
 flusso campo magnetico
 rotante
 frequenza
 coeff che dipende dalle
 particolarità costruttive


$$E_2 = K_2 N_2 f \phi$$

rapporto di trasformazione $K_0 = \frac{E_1}{E_{02}} = \frac{K_1 N_1}{K_2 N_2}$ a rotore fermo (avvolgimenti aperti)



Alimentiamo il motore:
 Idealmente, poiché le correnti $I_2 = 0$, anche le correnti I_1 devono essere nulle.

In realtà il motore non ha un componente ideale ed assomma una corrente per consentire le guerre di perdita di campo magnetico di eccitamento e per vincere le perdite nel ferro. Per tenere conto di queste condizioni il circuito equivalente diventa:



PARAMETRI TRASVERSALI

conduttori

R_o (perdite sul ferro, isolanti, componenti parassite)

suscettanze

(corrente di magnetizzazione necessaria a creare il campo magnetico)


$$I_0 = I_A + I_M$$

La corrente essenziale del motore, nelle condizioni di rotore fermo e avvolgimenti rotanti spenti, è I_0

2) Al rotore in movimento n giri/min $\Rightarrow s$

Consideriamo che il componente reale del motore, cioè con il rotore in movimento, ad una velocità di rotazione misura delle velocità di sincronismo del campo magnetico con scompenso $s = \frac{n}{\omega}$

gli avvolgimenti, statorici e rotanti, presentano delle resistenze ohmiche R_1, R_2 . Inoltre, bisogna considerare i flussi di spesa, ovvero le perte di flusso del campo magnetico che non si conciliano con l'avvolgimento degli avvolgimenti statorici e rotanti. Tali perdite sono rappresentate dalle reattanze X_d .



$$\bar{E}_2 = \bar{E}_{20} S \quad (\text{relazione tra situazione con rotore fermo e con scorrimento})$$

$$f_r = f \cdot s$$

$$X_{2ds} = 2\pi f_r L_2 = 2\pi f S L_2 = S X_{2d}$$

restante di d'espansione
con rotore in movimento

restante di d'espansione
e rotore fermo

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_2}{R_2 + jS X_{2d}} = \frac{\bar{E}_{20} \cdot S}{R_2 + jS X_{2d}} = \frac{\bar{E}_{20}}{\frac{R_2}{S} + j X_{2d}}$$

\bar{Z}_2 impedimente eq.
del rotore

$$\bar{Z}_2 = \left(\frac{R_2}{S} \right) + j X_{2d}$$

$$\rightarrow R_2 + R_2 \frac{1-S}{S}$$



Resistenze
avv. rotorici

effetto su R_2 delle presenze
di un carico applicato al motore.
che determina suo scorrimento

Possiamo quindi considerare \bar{Z}_2 la somma di tre componenti, dei quali solamente uno dipende dallo scorrimento:


$$R_2 \frac{1-S}{S} \begin{cases} \text{Rotore Fermo} \\ \text{per } S=1 \rightarrow R_2 \frac{1-1}{1} = 0 \\ \text{per } S=0 \rightarrow R_2 \frac{1-0}{0} \rightarrow \infty \\ \text{Vel. sincronismo} \end{cases}$$

CORTO CIRCUITO

CIRCUITO APERTO

Le correnti assorbite
dal rotore è nulla

DIAGRAMMA VETTORIALE V - I



Prendiamo come riferimento a fase zero il flusso e disegniamo le conseguenti grandezze.

ROTORES:

- 1) le tensioni indotte \bar{E}_{02} sono \perp al flusso, in anticipo
- 2) le correnti $\bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_{02}}{\bar{Z}_2} = \frac{\bar{E}_{02}}{(R_2 + R_2 \frac{1-s}{s}) + jX_{2d}} = \frac{\bar{E}_{02}}{\frac{R_2}{s} + jX_{2d}} = I_2 \angle \varphi_2$
sono stesse verso
in ritardo (induttivo)
di φ_2 rispetto ad \bar{E}_{02}

$$\text{ordy} \left(\frac{X_{2d}}{R_2} \right) = \text{ordy} \left(\frac{sX_{2d}}{R_2} \right)$$

Angolo caratteristico
dell'impedenza del rotore

TRASFORMATORE IDEALE


Potenze entranti = potenze uscite

$$E_1 I_1' = E_{02} I_2 \Rightarrow$$

$$I_2' = I_2 \frac{E_{02}}{E_1} = I_2 \frac{1}{K_0}$$

rapporto del tranz. e rotore ferro (a vuoto)

le due correnti sono in fase tra loro




STATORE

$$1) \quad \bar{I}_o = \bar{I}_A + \bar{I}_M$$


$$\bar{I}_A = \frac{\bar{E}_1}{R_o} \quad \bar{I}_M = \frac{\bar{E}_1 \cdot j}{j \cdot j X_o} = \frac{-j E_1}{X_o}$$

sfilate di 90° in ritardo risp. ad \bar{E}_1



$$2) \quad \text{dall'eq. delle correnti al moto}$$

$$I_1 = I_o + I'_1$$



3) considerando le meglio d'effetto:


$$\bar{V}_{1f} = \bar{V}_{R_1} + \bar{V}_{x_{1d}} + \bar{E}_1$$

Tensione
di fase
(impresso) $R_1 \bar{I}_1$

V_{R_1} in fase
con I_1

$$j X_{1d} \cdot \bar{I}_1$$

$V_{x_{1d}}$ in anticipo
di 90° risp. \bar{I}_1



difeziamo le componenti:

$\cos \varphi$, è il fattore di potenza
del motore come carico elettrico
rispetto all'avvenuto.

corrisponde all'angolo correttivo
dell'impedenza es. di tutto il
circuito es. del motore


$\cos \varphi$,
FATTORE DI
POTENZA
DEL CARICO
(motore)

POTENZE E RENDIMENTO

Trasformazione da Energia elettrica in Meccanica




I_1 corrente di linea
 E tensione di fase
 $\sqrt{3}E$ tensione corrente



$$s = \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1}$$

SCORRIMENTO



Rendimento

$$\eta = \frac{P_M}{P_{Qa}} = \frac{P_{Qa} - P_p}{P_{Qa}}$$

(*) NB: Alcuni Testi considerano $P_M \equiv P_u$

$$P_o = 3 E I_1 \cos \varphi_1$$

$$= \sqrt{3} V I_1 \cos \varphi_1$$

Potere assorbito
(attivo, al tipo elettrico)

STATORE $P_{j1} = 3 R_1 I_1^2$

ROTORE $P_{j2} = 3 R_2 I_2^2$

Potenze perdute per eff. Joule
(perdite nel rame)

STATORE $P_f = \frac{3 E_1^2}{R_o} \approx \frac{3 E^2}{R_o} = \frac{V^2}{R_o}$

Potenze perdute per isolanti e correnti
portate (perdite nel ferro)

STATORE $P_{Aold} = 5\% P_o$

Perdite addizionali
(fettori geometrici, ...)

ROTORE P_{av}

Perdite per attrito e ventosazione
(perdite meccaniche)

$$P_{12} = 3 \frac{R_2}{S} I_2^2$$

$$= \frac{P_{j2}}{S}$$


$$= \frac{P_m}{1-S}$$

Potenze trasmesse dallo statoro al rotore,
attraverso l'accoppiamento elettronico quattro
Coincide con le potenze assorbite
dei componenti resistenti del rotore

FUNZIONAMENTO A VUOTO

(ROTORE
LIBERO)

Il rotore è libero di ruotare senza carico meccanico.
In questo caso la velocità di rotazione del rotore
è vicina alla velocità di sincronismo del
campo magnetico rotante e lo scontramento
tende ad un valore nullo $\underline{\omega_2 \rightarrow \omega_1} \Rightarrow \underline{S \rightarrow 0}$



configuration
a vuoto

ω_1 statore
 ω_2 rotore

$$S = \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1} \rightarrow 0 \quad \omega_2 \approx \omega_1$$

In questo caso $R_2 \frac{1-s}{s} \rightarrow \infty$ (circuiti aperto). Ne consegue:

$$1) \bar{I}_2 = 0$$

corrente indotta dal secundario 2) $\bar{I}'_1 = \frac{\bar{I}_2}{K_0} = 0$ rapp. di trasf. e ruoto

$$3) \bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}'_1 = \bar{I}_0 \leftarrow \text{corrente a vuoto}$$


Consideriamo l'eq. di Kirchhoff alle maglie laterali
e disegniamo il diagramma delle tensioni -
Iniziamo a disegnare il flusso (Rif. fese ϕ) e poi le
tensioni indotte che, per le leggi di Faraday Nauemum Lenz,
è sfasate di 90° risp al flusso. Di fatto

disegniamo \bar{I}_0 sfasato di ϕ in ritardo
(carico ohmico-induttivo) risp ad E_1 ; e poi
disegniamo le componenti di \bar{E}

$$\bar{E} = R_1 \bar{I}_0 + j X_1 \bar{I}_0 + \bar{E}_1 \quad \text{con } \bar{I}_0 = \frac{\bar{E}_1}{R_0 // (j X_0)}$$

\downarrow $\sqrt{X_1}$ in anticipo di 90° risp ad I_0

V_{R_1} in fase con I_0



Bilancio delle potenze

Nel caso a vuoto, la corrente assorbita dal motore è I_0 , quindi l'effetto di farle tra le tensione del generatore E e la corrente assorbita I_0 è induttivo del fattore di potenza del motore, (visto come circuito elettrico).

$\cos \varphi_0$ fattore di potenza

Potenza Assorbita

$$P_a = P_0 = 3EI_0 \cos \varphi_0 = \cancel{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}} I_0 \cos \varphi_0 \quad [\text{W}]$$

tensione concretamente

$$Q_0 = \sqrt{3} I_0 \sin \varphi_0 \quad [\text{VAR}]$$

$$S_0 = \sqrt{3} I_0 \quad [\text{VA}]$$

Potenza Reale (funzionamento a vuoto)

$$P_u = \emptyset \Rightarrow \eta = \frac{P_u}{P_a} = \emptyset$$

Perdite (funzionamento a vuoto)

Complessivamente corrispondono alle potenze P_a

$$\cancel{P_p} = P_a - \cancel{P_u} = P_0 = \frac{3R_1 I_0^2}{\downarrow} + \frac{\cancel{V^2}}{\cancel{R_0}} + \frac{\cancel{P_{av}}}{\downarrow}$$


P_0 perdite nel
rame (a vuoto) perdite nel
ferro (a vuoto) ATRH

potenza Reale,
dove considererem
solo le resistenze
e le perdite meccaniche

$$P_f = 3 \frac{E^2}{R_0} \approx 3 \frac{E^2}{R_0} = \frac{3}{R_0} \left(\frac{V}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{V^2}{R_0}$$

FUNZIONAMENTO ALLO SPUNTO (ROTORE Bloccato)

In questo caso $\omega_2 = 0 \Rightarrow s = \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1} = 1$



configurazione
corto circuito

ω_1 sfatore

ω_2 rotore

$$s = \frac{\omega_1 - \cancel{\omega_2}}{\omega_1} = 1$$

Nel secondario, le componenti reattive esterne al rotore valgono $R_s = R_2$, quindi I_2 misura I_{2cc} (valore max) $\Leftarrow R_2$ (valore min)

$$I_2 = I_{2cc} \text{ (valore max)} \Leftarrow R_2 \text{ (valore min)}$$

$$I'_1 = I_{1cc} = \frac{I_{2cc}}{k_0} \text{ (valore max)} \quad \text{Rapp. di Tref a sfato}$$


$$I_1 = \bar{I}_{1cc} = \bar{I}'_{1cc} + \bar{I}_0 \quad \text{Trascurabile}$$

$$\Rightarrow \bar{I}_{1cc} = \bar{I}'_{1cc}$$

Le relazioni del trasformatore sole otteniamo:

$$\frac{\bar{E}_1}{\bar{E}_{2(1)}} = k_0 \quad \bar{E}_1 \bar{I}'_{1cc} = \bar{E}_{2(1)} I_{2cc} \Rightarrow \bar{I}'_{1cc} = \frac{\bar{E}_{2(1)}}{\bar{E}_1} I_{2cc} = \frac{I_{2cc}}{k_0}$$

\bar{E}_1 = Potere
europeo $\bar{E}_{2(1)}$ = Potere
uscente




possiamo semplificare il circuito equivalente considerando le resistenze equivalenti visto da \bar{E}_1

$$\bar{Z}'_2 = \frac{\bar{E}_1}{I'_{1cc}} = \frac{\bar{E}_{2(1)} \cdot k_0}{I_{2cc}} = \frac{\bar{E}_{2(1)} \cdot k_0^2}{k_0} = \bar{Z}_2 \cdot k_0^2$$

IMPEDENZA ROTORICA
RIPORTATA ALLO SFATORE

$$\bar{Z}'_2 = \bar{Z}_2 \cdot k_0^2 = R'_2 + j X'_2 = R_2 k_0^2 + j X_2 k_0^2$$



$$R_{1cc} = R_1 + R_2 \cdot k_o^2$$

$$X_{1cc} = X_1 + X_2 \cdot k_o^2$$

$$\bar{I}_{1cc} = \frac{\bar{E}}{R_{1cc} + jX_{1cc}}$$


$$\sqrt{R_{1cc}} = R_{1cc} \cdot \bar{I}_{1cc}$$

in fase con \bar{I}_{1cc}

$$\sqrt{X_{1cc}} = jX_{1cc} \bar{I}_{1cc}$$

in anticipo di 90° su \bar{I}_{1cc}


$$\bar{E} = \sqrt{R_{1cc}} + \sqrt{X_{1cc}}$$



$$\varphi_{cc} = \arctg \left(\frac{X_{1cc}}{R_{1cc}} \right)$$

Sfasamento tra
tensione e corrente
e rotore bloccato

Bilancio delle potenze



$$\bar{Z}_{1cc} = R_{1cc} + jX_{1cc} = Z_{1cc} \angle \varphi_{cc}$$

$\sqrt{R_{1cc}^2 + X_{1cc}^2}$ erctg $\frac{X_{1cc}}{R_{1cc}}$

corrente di spazio:

(corrente che il motore
essere all'avvenimento)

valore max nel funzione-
mento del motore

$$I_{1cc} = \frac{E}{Z_{1cc}} = \frac{E}{\sqrt{R_{1cc}^2 + X_{1cc}^2}}$$

MAX

Potenza Assorbita

$$P_e = P_{1cc} = 3E I_{1cc} \cos \varphi_{cc} = \sqrt{3} V I_{1cc} \cos \varphi_{cc}$$

Potenza Reale (rotore bloccato)

$$P_u = 0 \Rightarrow \eta = \frac{P_u}{P_e} = 0$$

Perdite

Complessivamente corrispondono alle potenze P_p per cui $P_u = 0$

$$P_p = P_e - P_u = P_{1cc} = P_{j1cc} + P_{f1cc} + P_{ADD}$$

Perdite
nel rame

$$3R_{1cc} I_{1cc}^2$$

$$= + \frac{3R_1 I_{1cc}^2}{R_2} \leftarrow \begin{matrix} \text{statore} \\ \text{rotore} \end{matrix}$$

$$3 \frac{R_1}{R_2} \cdot (I_{1cc})^2 = 3R_2 I_{1cc}^2 = 3R_2 k_o^2 I_{1cc}^2 \Rightarrow$$

Perdite nel ferro differenziali e geometricali	Perdite nel ferro differenziali e geometricali <u>ed esponenziali</u>
---	---

FUNZIONAMENTO SOTTO CARICO (ROTORE LIBERO)

CARATTERISTICA MECCANICA

$$[N\text{m}] C = \frac{P}{\omega} \frac{[\text{Watt}]}{[\text{rad/sec}]} = \frac{60 P}{2\pi n} \quad \text{con } \omega = \frac{2\pi n}{60} \quad [\text{rad/sec}]$$


COPPIA TRASMESSA

Aumentamento delle coppie meccaniche al variare delle velocità di rotazione del rotore

velocità di sincronismo

P_{12} Potenza trasmessa dal motore
 P_{j2} perdite per effetto joule su tre fasi

$$C_T = \frac{P_{12}}{\omega_0} = \frac{3}{\omega_0} \frac{R_2}{S} I_2^2 = \frac{P_{j2}}{S \omega_0} \quad [1]$$




$$P_{12} = \frac{P_{j2}}{S}$$

La potenza trasmessa dello stator al rotore attraverso il campo magnetico rotante è una potenza elettica attiva, corrisponde alla potenza esterna dei componenti resistivi del rotore.

Analizziamo il circuito el. ripartito al principio per dedurne il modo in cui i parametri del circuito equivalente influenzano l'aumento delle coppie trasmesse, al varare dello scorrimento.

Simboli fatti di una
configurazione TN fede

$$P_{j2} = 3 R'_2 I_1'^2$$



E Tensione di fede

$$E_1 = \text{Tensione concreta} \quad E_1 = \sqrt{3} \cdot E$$

$$C_T = \frac{P_{j2}}{S \omega_0} = \frac{3 R'_2 I_1'^2}{S \omega_0} = \frac{3 R'_2 \left(\frac{E}{Z}\right)^2}{S \omega_0}$$



$$\text{con } \bar{Z} = \left(R_1 + R'_2 + R'_2 \frac{1-s}{s}\right) + j(X_1 + X'_2) = \left(R_1 + \frac{R'_2}{s}\right) + j(X_1 + X'_2)$$

$$z = \sqrt{\left(R_1 + \frac{R'_2}{s}\right)^2 + (X_1 + X'_2)^2} \quad \varphi_2 = \arctan\left(\frac{X_1 + X'_2}{R_1 + \frac{R'_2}{s}}\right)$$

$$C_T = \frac{R'_2 \frac{3 E^2}{z^2}}{S \omega_0 \left[\left(R_1 + \frac{R'_2}{s}\right)^2 + (X_1 + X'_2)^2\right]} =$$

Il veloce messo si ottiene quando i contributi attivi e reattivi sono equivalenti
(parte resistiva = parte reattiva)

$$\frac{\partial C}{\partial s} = 0 \Rightarrow C_H = \frac{3 E_{2(1)}^2}{2 X_{2(1)}} \quad S_H = \frac{R_2}{X_{2(1)}} \quad (1) \text{ allo stesso}$$



L'infusione sulle coppie messe, deve essere pratica possibile

R_2 influisce sulle velocità di ottenimento delle coppie messe,

- 1) per avere basso scorrimento
bisogna ridurre R_2 ma così si riduce anche le coppie di spunto
- 2) per avere max coppia di spunto
 $R_2 = \omega L_2$ (attiva = reattiva)
 \Rightarrow coppia max per $s=1$

ESERCIZIO N° 2

- 2.** Un motore trifase asincrono presenta i seguenti valori: $V=400$ V; $I_0 = 3,45$ A; $P'_0 = 1800$ W; collegamento a stella. Determina: φ_0 , R_0 , X_0 .

$$S_0 = \sqrt{3} \cdot V \cdot I_0 = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 3,45 = 2390$$

$$P'_0 = S_0 \cos \varphi \rightarrow \cos \varphi = \frac{P'_0}{S_0} = \frac{1800}{2390} = 0,753$$

$$\varphi = 41^\circ$$

$$Q_0 = S_0 \sin \varphi = 1568 \text{ VAR}$$

~~$$\text{dalle } R_0 = \frac{\sqrt{2}}{\frac{3}{\sqrt{3}} P_0} = 29,6 \rightarrow R_0 = 88,9 \Omega$$~~

$$Q_0 = \frac{\sqrt{2}}{X_0} \rightarrow X_0 = \frac{\sqrt{2}}{Q_0} = 102 \Omega$$

- 4.** Un motore trifase collegato a stella, alimentato a $V=230$ V, assorbe a vuoto la corrente $I_0 = 3$ A a $\cos \varphi_0 = 0,2$. Determina la corrente e la potenza assorbite se viene collegato a triangolo (trascura le perdite meccaniche e la saturazione).

~~$$\text{dalle } P_0 = \sqrt{3} V I_0 \cos \varphi_0 = 230 \cdot 3 \cdot 0,2 = 138 \text{ W}$$~~

~~$$\text{a triangolo } P_A =$$~~

$$I = 3 \cdot 3 = 9$$