



WWW.ALGORITMOSTEM.IT

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATICS

Appunti Diagrammi di Nyquist

IIS2 - ELETTRONICA

rev.0.9 - 02 set 2023


Draft version

Appunti in formato bozza, intesi esclusivamente di ausilio alle lezioni, che le integrano nelle descrizioni e nei ragionamenti su quanto viene riportato in queste pagine.

Licenza Creative Commons
CCBYNCND.

È consentita la condivisione del documento originale a condizione che non venga modificato né utilizzato a scopi commerciali, sempre attribuendo la paternità dell'opera all'autore

Tracciamento modulo e fase di una funzione
di variazione di ω sul piano di Gauss



$$F(j\omega) = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\bar{\omega} \Rightarrow F(j\bar{\omega})$$

$$M = |F(j\omega)| = \sqrt{R^2 + I_m^2}$$

$$\theta = \angle F(j\omega) = \arctg \left(\frac{I_m}{R} \right)$$

Regole di Tracciamento:

- 1) costruire i diagrammi di Bode
- 2) se il tipo è $g=0 \Rightarrow F(j_0) \in \mathbb{R}$ fermo
e la curva ha tangenze verticali sull'asse reale
- 3) se il tipo è $g < 0$ (\exists zeri reali) $F(j_0) = 0$
se il tipo è $g > 0 \quad F(j_0) = \infty$
e la curva ha cuspido $\angle F(j_0)$
- 4) se il sistema è sfrattato proprio ($n-m > 0$)
allora $F(j\infty) = 0$ con tangente $\angle F(j\infty)$

ESEMPIO: Sisteme del primo ordine



$$F(s) = \frac{K_B}{1+s\tau}$$

con $\begin{cases} \tau > 0 \\ K_B > 0 \end{cases}$

$$\varphi = 0 \rightarrow F(j\omega) \in \mathbb{R}$$

$$F(j\omega) = K_B > 0$$

$$n-m=1>0 \rightarrow |F(j\infty)| = 0$$



- diagramma reale
- diagramma asintotico

Il diagramma delle fasi indica in quali quadranti si svilupperà il diagr. di Nyquist. Nell'esempio,

per $w=0 \rightarrow$ modulo K_B e fase $\theta \textcircled{1}$

per $w \rightarrow \infty \rightarrow$ modulo decresce da K_B a 0 e fase $-90^\circ \textcircled{2}$

quindi il diagr. di Nyquist si svilupperà nel II quadr

Del diagramma delle fasi di Bode si vede
che le fasi variano (quasi) fino a
valori di ω per cui si ha decadenza del
polo, poi ci sono variazioni di frequenza
ed infine si hanno valori di ω per cui si ha crescita
dopo il polo le fasi tornano ad essere
quasi costanti, stabilizzate a -90°.

I punti segnati nell'elenco delle
curve fino al valore di ω per cui si ha decadenza
piana del polo, ed alle fine delle curve per
valori di ω maggiori di cui si ha crescita dopo
il polo.